

# 臺南市國立臺南大學教師會聲明

2016/09/04

## 榮譽校區師生安危依靠 50 多年之十公分樓板與鏽蝕鋼筋

日前榮譽校區正進行梁柱加強、門窗更換以及廁所整修工程，但榮譽校區已是使用 50 多年之老舊建築物，對於門面的裝修與美化，教師會更關心的是：師生在榮譽校區的安危！藉由榮譽校區 E 棟的 1~3 樓廁所施工，打破樓板施工時，讓我們得以一窺建築物樓板的原始狀態。

下列為教師會所拍攝之部分照片，可見 50 多年前榮譽校區舊建築物的樓板，僅有灌注十公分厚的混泥土。通常水泥在經歷如此悠長歲月，是會呈現灰化的狀況，也就是沒有結合沙和石頭的能力，加上該建築物裸露的鋼筋，多數已出現鏽蝕現象，且鋼筋直徑也僅有 3/8 英吋，加上鋼筋之間的距離極寬，如何承受眾多學生聚集與負荷？這樣的老舊建築物結構，著實讓人憂心與心驚！為何本校當初要花費大筆校務基金價購這種結構不佳的老舊建築物，做為學生與教師的安置空間？購買之前是否有請建築師、土木技師、結構技師前來會勘是否堪用？若是確定會危及師生安全，當初採購是否有浪費公帑嫌疑？請黃校長依法處理此案，若有廢弛職務或人謀不臧，也請依法移送檢調單位或監察院。

目前榮譽校區的教學空間已嚴重不足，加上臺南鐵路地下化開挖在即，榮譽校區建築物在沒有地基的情況下，對於開挖造成的地下水與土壤液化，完全沒有抵抗能力，萬一崩壞，學校是否有任何備案？榮譽校區老舊建築物看起來如此脆弱，請學校儘速商請建築師、土木技師、結構技師前來評估，是否適合做為學校使用空間？讓榮譽校區的師生，在專業背書之下安心使用該空間！而學校如此耗費重資在此裝飾門面，卻要節省租借大同國小空間的 B 棟費用，請問萬一榮譽校區因鐵路地下化工程有狀況時，學校的備案措施為何？學校有思考如何安置榮譽校區的學生與老師？教師會懇請黃校長，儘速釐清榮譽校區空間的疑慮，以及空間安置的備案！









